


水質檢驗報告

樣品編號:130921-1

單位名稱: 臺北市芳和實驗中學

地址: 台北市大安區臥龍街 170 號

飲用水水質標準限值			2NTU 以下	6.5~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	PH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估
蓄水池清洗後	113/09/21	14:00	0.20	7.0	69	0.56	0	☒ 合格 ☐ 不合格
~以下空白~								




※檢驗結果:NA 表示未檢測。


※本報告數據僅供參考，不做正式水質申報。

吳 秀 美
0937-059951

客戶名稱：臺北市芳和實驗中學



1 上水塔清洗前



1 上水塔清洗後

用戶地址		台北市大安區臥龍街170號			
用戶基本資料		水池共 <u>1</u> 座，水塔 <u>4</u> 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號： <u>1</u> ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 <u>5</u> 層 ☐ 其他 _____			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量：L _____ W _____ H _____ (m) <u>3</u> 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕				
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量： _____ mg/L; 清洗後餘氯量： <u>0.56</u> mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：臺北市芳和實驗中學




2 上水塔清洗前




2 上水塔清洗後

用戶地址		台北市大安區臥龍街170號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 2 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 3 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.56 mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：臺北市芳和實驗中學




3 上水塔清洗前




3 上水塔清洗後

用戶地址		臺北市大安區臥龍街170號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 3 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 3 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.56 mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：臺北市芳和實驗中學



4 上水塔清洗前



4 上水塔清洗後

用戶地址		台北市大安區臥龍街 170 號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 4 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 3 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.56 mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：臺北市芳和實驗中學

下水池清洗前



下水池清洗後



用戶地址	台北市大安區臥龍街170號				
用戶基本資料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號	
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： A ☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他			
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量：L 7.1 W 3.6 H 1.9 (m) 49 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕				
水 質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量： mg/L; 清洗後餘氯量： 0.56 mg/L				