

水質檢驗報告

樣品編號:140329-1

單位名稱: 芳和實驗中學

地址: 台北市大安區臥龍街 170 號

飲用水水質標準限值			2NTU 以下	6.5~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	PH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估
蓄水池清洗後	114/03/29	10:30	0.20	6.9	68	0.69	0	☒ 合格 ☐ 不合格
~以下空白~								

※檢驗結果:NA 表示未檢測。

※本報告數據僅供參考，不做正式水質申報。




陳美雲
0955-356137

客戶名稱：芳和實驗中學管理委員會



下水塔清洗前



下水塔清洗後

用戶地址	台北市大安區臥龍街 170 號				
用戶基本資料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗中學	水號	
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：5-1 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 1 層 ☐ 其他_____			
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量：L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒				
水 質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量：_____ mg/L; 清洗後餘氯量：_____ mg/L				
建議改善事項					

1 上水池清洗前



1 上水池清洗後



客戶名稱：芳和實驗中學

客戶名稱：芳和實驗中學管理委員會



2 下水塔清洗前



2 下水塔清洗後


用戶地址		台北市大安區臥龍街 170 號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗中學	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 5-3 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 1 層 ☐ 其他			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: mg/L			
建議改善事項					

客戶名稱：芳和實驗中學

3 上水池清洗前




3 上水池清洗後




用戶地址	台北市大安區臥龍街 170 號			
用戶基本資料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗中學	水號
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 5-4 ☐ 一樓地面 ☒ 地下 B 層 ☐ 其他		
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP		
	容 量	容量:L W H (m) 1 噸		
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰		
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備		
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他		
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽		
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管		
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管		
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕		
水 質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: mg/L			

客戶名稱：芳和實驗中學管理委員會



4 下水塔清洗前



4 下水塔清洗後

用戶地址		台北市大安區臥龍街 170 號			
用戶基本資料		水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	新北市	水號
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 5-5 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 1 層 ☐ 其他			
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
	容 量	容量:L W H (m) 1 噸			
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
	結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
	溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
	通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
水 質 評 估		(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: mg/L			
建議改善事項					