

客戶名稱：芳和實驗國民中學



1 上水塔清洗前




1 上水塔清洗後

用戶地址	台北市大安區臥龍街 170 號				
用戶基本資料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號	
位置樓層	棟別或地點： 編號： 1 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他				
結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP				
容 量	容量:L W H (m) 3 噸				
周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他				
結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備				
頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他				
人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽				
溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管				
通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管				
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕				
質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.55 mg/L				
議改善事項					

客戶名稱：芳和實驗國民中學

2 上水塔清洗前



2 上水塔清洗後



戶 地 址	台北市大安區臥龍街 170 號			
戶 基 本 資 料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號
位置樓層	棟別或地點： 編號： 2 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他			
結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP			
容 量	容量:L W H (m) 3 噸			
周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他			
結 構 體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備			
頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他			
人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽			
溢 排 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管			
通 氣 管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒 U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管			
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕			
質 評 估	(飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L); 清洗前餘氯量: mg/L; 清洗後餘氯量: 0.55 mg/L			
改善事項				



3 上水塔清洗前



3 上水塔清洗後

止	台北市大安區臥龍街 170 號				
	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號	
	棟別或地點： 編號： 3 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他				
	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP				
	容量：L W H (m) 3 噸				
	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他				
	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備				

4
上水塔清洗前



4
上水塔清洗後



址	台北市大安區臥龍街 170 號				
料	水池共 1 座，水塔 4 座	場所名稱	芳和實驗國民中學	水號	
層	棟別或地點： 編號： 4 ☐ 頂樓地面 ☒ 位頂樓地上 5 層 ☐ 其他				
質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP				
量	容量：L W H (m) 3 噸				
兄	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他				
體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備				
品	☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他				